

SC&T

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выпрямитель с AC 18-26В / DC 18-28В в DC 12В

PC1A



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Долженков А.В.

www.smartcable.ru

Модель: РС1А

Описание

Устройство 1А преобразует напряжение 20-28 В (переменного тока) в 12 В (постоянного тока).

Внимание:

Не подключайте к РС1А устройства с потреблением более 1000 мА.

Комплект поставки

1. Преобразователь напряжения РС1А -1шт.
2. Крепежный комплект -1 шт. (Шуруп -2 шт.; дюбель 2-шт).
3. Паспорт-1шт.
4. Упаковка.

Основные характеристики

Преобразует переменное напряжение 20-28В (или постоянное напряжение 12 В. -30
Плавная регулировка выходного напряжения.
Предназначен для питания видеокамер или периметровых приборов.

Внешний вид:



Рис.1 Внешний вид РС1А

Схема подключения:




Рис.3 Схема подключения

Технические характеристики:

Модель	PC1A
Вход напряжение	AC20~28В; DC16~30В
Выходное напряжение	12 В (авторегулировка выходного напряжения).
Макс. ток нагрузки	1000 мА
Материал	Металл, черного цвета
Рабочая температура	-40...+55° С
Размеры, мм	85X25X25