

Подключение извещателя производить в соответствии с таблицей 2.1

Таблица 2.1.

Маркировка вывода	Назначение вывода
+	Плюсовой провод питания
-	Минусовой провод питания
НЗ	Шлейф сигнализации
НЗ	Шлейф сигнализации
ДК	Дистанционный контроль